

## Charakteristika und Kurzbeschreibung

Toleranzwelle= Ausgleich von am Schlauchaußendurchmesser auftretenden Toleranzen

Einzelner Einrastpunkt = leicht visuell kontrollierbarer Montageindikator

Sicke = sichere Bandführung

Exponierte Werkzeug-Angriffspunkte = einfache und sichere Montage

Farbkennung = schnelle optische Unterscheidung der Nenndurchmesser

Bandmaterial mit gerundeten Außenkanten = Schlauchschonung

